


## Стеллаж 3 полки



### Порядок сборки стола:

Соединить между собой **опоры металлические** с полками ЛДСП винтами конфирмат.ю

#### Комплектация:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Полка ЛДСП (деталь №1) - 3 шт.   | 4. Ключ шестигранный - 1 шт.             |
| 2. Опора металл (деталь №3) - 2 шт. | 5. Заглушка под конфирмат черная - 12шт. |
| 3. Винт конфирмат 7*50 - 12 шт.     | 6. Подпятницк 15*15 4 шт.                |

## ВАЖНО! Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +50°C при относительной влажности воздуха 45-70%. Удаление пыли следует производить сухой мягкой тканью (фланель). Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги. Нельзя пользоваться чистящими средствами, содержащими масла, воск или агрессивные растворители. Максимально допустимая нагрузка на поверхность стола не более 30кг, а на вставки не более 3кг. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Распакуйте все части стола и убедитесь, что комплектация не нарушена. Во время сборки, размещайте части стола на гладкой и мягкой поверхности, во избежании царапин и сколов. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию мебели, не влияющие на эксплуатационные свойства изделия.